


## 事故 事例

### サブフック干渉によるメインフックのつり荷落下事故

大型クレーン

#### 事故発生状況

メインフックを巻き下げたところ、つり具がサブフックに絡み付き、メインフックより外れて(外れ止め損傷)荷物が落下した。



#### 原 因

- ・フック位置の確認不足。  
(サブフックの位置が、メインフックのつり具に引っ掛かるところにあった)

#### 対 策

使用しないフックは巻き上げ、確認しながら作業する

- ・ブーム起伏操作または伸縮操作を行うと、フックが巻き上げ・巻き下げる状態になります。フックの位置には常に注意し、フックが干渉し絡み付かないようにしてください。
- ・フックが見えない場合は、合図者を置きフック位置の確認をしてください。